

偏心打捞服务案例

挑战

1. 多种原因造成井内鱼顶偏心给套铣、冲洗、打捞带来难以引入、扭矩大的难题。
2. 过电缆封隔器位置高，套磨铣作业加压困难。

解决方案

研制加工与常见偏心情况匹配的偏心扶正器，使打捞工具及引筒偏心，同时不影响管柱正常转动，以便套铣、冲洗、打捞。

成果

现场应用累计 10 井次。



偏心扶正器



扶正器入井



打捞过电缆封隔器

